



Sada na opravu dřevěných povrchů

RSH 3V

Č. výrobku 18110



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.



Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	3
1-1 Určený účel	3
2 Montáž	3
3 Obsluha	3
3-1 Použití	3
3-1-1 Příprava	3
3-1-2 Volba barev	4
3-1-3 Vysprávký	4
3-1-4 Vyplnenie špachtlí	4
3-1-5 Odstranění přebytku	4
3-1-6 Doladění	4
3-1-7 Odmaštění	4
3-2 Tabulka míchání barev	5
4 Údržba	6
5 Odstranění poruch	6
6 Likvidace	6
7 Technické údaje	6
8 Výkres	7
9 Seznam dílů	7
10 CE-Deklarace shody	8

1 Bezpečnostní pokyny

- Změny sloužící technickému pokroku může výrobce zavést bez předchozího upozornění a nemusí být zohledněny v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte zařízení na úplnost, funkčnost a těsnost.
- Nikdy nepoužívejte zkažené nebo nefunkční zařízení! Kontaktujte výrobce, nebo si zařízení dejte prohlédnout kvalifikovanému mechanikovi.
- Stále pracujte soustředěně a opatrně!
- V žádném případě nepoužívejte nepřiměřenou sílu!
- Pozor: Hrot tavné pistole na vosk je horký. Nedotýkat se ho prsty, ani jinými částmi těla.
- Nepoužívejte přístroj na místech, kde hrozí výbuch nebo požár!
- Děti a třetí osoby držte mimo pracovní prostor.
- Nikdy nepracujte, když jste unavený, nebo pod vlivem drog, léků nebo alkoholu.
- Obaly (fólie, plastové sáčky, styropor atd.) Uložte pouze na místa, nedostupné dětem, hlavně kojencům, protože obaly mohou představovat skryté ohrožení (např. nebezpečí udušení).

1-1 Určený účel

- Přístroj je vhodný pro opravu laminovaných povrchů, parket, korku, dřeva a plastu.
- Přístroj není vhodný pro průmyslové využití!

2 Montáž

- K provozu jsou potřeba dvě 1,5 V-baterie (Typ AA/LR6/Mignon).

3 Obsluha

- Přístroj zapnete přepnutím vypínače do polohy "ON".
- Držte stisknuté aktivační tlačítko, aby se nahřátá tavný hrot. Když stisknete tlačítko, rozsvítí se červená LED kontrolka.
- Když vypínač přepnete do polohy "OFF", přístroj se vypne.

3-1 Použití

3-1-1 Příprava

- Před vysprávkou musí být poškozené místo vyčištěné špachtlí. Odstraňte uvolněné části a zaoblete okrajové hrany.

3-1-2 Volba barvy

- Zvolte vhodný barevný odstín (viz kap. 3-2). Pamatujte, že se používá více barevných odstínů od světlých po tmavé.
- Tip: U dubového dřeva doporučujeme použít i transparentní vosk (K).

3-1-3 Vysprávký

- Zapněte přístroj.
- Stisknutím a podržením aktivačního tlačítka nahřejte tavný hrot.
- Z vosku odtavte jen malé kousky a aplikujte je na poškozené místo. Opakujte tak dlouho, dokud není poškozené místo vyplněno. Začněte světlými odstíny a pokračujte k tmavším odstínem.
- Tip: Když potřebujete opravit pouze zatlačené místo, většinou postačuje použít transparentní vosk (K).

3-1-4 Vyplnění špachtlí

- U svislých ploch je lepší, když si barevný odstín namícháte dopředu a poškozené místo vyplníte pomocí špachtle.
- Při pracích na zaoblených plochách použijte zaoblenou špachtli.

3-1-5 Odstranění přebytku

- Počkejte asi 10 sekund, aby vosk mohl vychladnout.
- Když vosk vychladne, můžete odstranit zbytky drážkovanou špachtlí. Netlačte přitom silně.

3-1-6 Doladění

- Pro doladění používejte pouze jeden tmavý odstín barvy.
- Zbytky odstraňte drážkovanou špachtlí.

3-1-7 Odmaštění

- Poslední zbytky tvrdého vosku odstraňte brusnou houbičkou. Konečný povrch přizpůsobte okolnímu povrchu.

3-2 Tabulka míchání barev


- Zobrazené příklady barev jsou nezávazné a slouží jen pro orientaci. Jsou možné odchylky od zobrazených barev.
- Pro dosažení požadovaného barevného odstínu musíte smíchat základní odstín (první písmeno) s druhou barvou (druhé písmeno).



Jasan



Borovice



Bříza



Borovice střední



Limba



Olše střední



Olše tmavá medová



Buk tmavý



Teak



Hruška tmavá



Macoré tmavý



Ořech světlý



Dub tmavý



Dub rustikální



Dub hnědý



Mahagon světlý



Ořech střední



Mahagon tmavý

4 Údržba

- Po každém použití odstraňte zbytky vosku z drážek špachtle. Použijte k tomu čisticí škrabku, kterou nasadíte na tavný hrot a seškrabte zbytky vosku.
- Při čištění pozor na to, aby se do přístroje nedostala žádná vlhkost. Ta by mohla přístroj nenávratně poškodit.
- Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky, mohly by poškodit plášť přístroje.
- Přístroj čistěte hadrem jen když je úplně vychladlý.
- Když přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Všechny díly sady skladujte v kufříku a ten uložte na suchém, čistém místě bez přímého slunečního záření.

5 Odstranění poruch

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Tavný hrot sa nezahřeje	Baterie jsou chybně vloženy.	Vložte baterie podle obr. na přístroji.
	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie.

6 Likvidace

V případě likvidace tohoto zařízení se obraťte na DEMA Vertriebs-GmbH, na vašeho lokálního dodavatele, nebo na místního zpracovatele odpadů. V žádném případě nelikvidujte zařízení jako komunální, ani jako domovní odpad. Významně tím přispějete k ochraně životního prostředí.

7 Technické údaje

Napětí tavné pistole	2 x 1,5 V
Max. teplota hrotu	210°C
Rozměry tavicí pistole (DxŠxV)	ca. 14,7x3,5x2,5 cm
Hmotnost	ca. 80g

8 Výkres



9 Seznam dílů

Č.	Označení
1	Tavný přístroj
2	Tavný hrot
3	Vypínač
4	Aktivační tlačítko
5	Příhrádka baterií
6	Červená LED
7	Čisticí škrabka
8	Špachtle s hoblíkem
9	Zaoblená špachtle
10	Brusná houbička
11	Čisticí hadřík

10 CE-Deklarace shody

EU-Deklarace shody EU Declaration of Conformity

Tímto deklarujeme my,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Že takto označený přístroj svou koncepcí a konstrukcí, jakož i provedením, uvedeným na trh odpovídá základním platným směrnici EU pro bezpečnost a ochranu zdraví.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Při námi neodsouhlasených změnách ztrácí tato deklarace platnost.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Označení přístroje:
Machine Description:

Sada na opravu dřevěných povrchů

Č. výrobku:
Article-No.:

18110

Platné směrnice EU:
EU-Directives:

2014/30/EU
2011/65/EU

Použité harmonizované normy:
Applicable harmonized standards:

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Č. zkušebního protokolu:
Verification number.:

SHEM170400190401TXC
0154239159b 001

Zodpovědný za dokumentaci:
Responsible for Documents:

Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen

Místo:
Place:

Übrigshausen

Daum:
Date:

31.08.2017

Podpis výrobce:
Authorised Signature:



Údaje k podpisu:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, konatel